




SUBMINIATÜR DREHSCHALTER mit Messerkontakten
SUBMINIATURE ROTARY SWITCH with blade contacts
KT 3141 COMMUTATEUR ROTATIF SUBMINIATURE
avec des contacts à couteau
SZUBMINIATŰR TÁRCSAKAPCSOLÓ késérintkezőkkel



x = 25 (special: 10; 20; 32)
a = 3 (special: 6; 9; 12)
Diallylphthalate



Montagebohrung
Panel piercing
Perçage du chassis
A szerelőlap kivágása

SUBMINIATÜR DREHSCHALTER mit Messerkontakten
SUBMINIATURE ROTARY SWITCH with blade contacts
COMMUTATEUR ROTATIF SUBMINIATURE **KT 3141**
avec des contacts à coteau
SZUBMINIATÜR TÁRCSAKAPCSOLÓ késérintkezőkkel

	Positions Állás	Circuits Áramkör		KT 3141-	y mm
	11	1		-x 25.1.111 -x 25.2.111 -x 25.3.111 -x 25.4.111 -x 25.5.111 -x 25.6.111	19 25 31 37 43 49
	5	2		-x 25.1.25 -x 25.2.25 -x 25.3.25 -x 25.4.25 -x 25.5.25 -x 25.6.25	19 25 31 37 43 49
	5	3		-x 25.1.35 -x 25.2.35 -x 25.3.35 -x 25.4.35 -x 25.5.35 -x 25.6.35	19 25 31 37 43 49
	4	4		-x 25.1.44 -x 25.2.44 -x 25.3.44 -x 25.4.44 -x 25.5.44 -x 25.6.44	19 25 31 37 43 49
versilberte Kontakte x = 1: silver plated contacts contacts argentés ezüstözött érintkezők			vergoldete Kontakte x = 2: gold plated contacts contacts dorés aranyozott érintkezők		